

## BEF-WNZ01 MPA

<b>Australia</b> Phone +61 3 9457 0600	<b>Österreich</b> Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
<b>Belgium/Luxembourg</b> Phone +32 (0)2 466 55 66	<b>Norge</b> Phone +47 67 81 50 00
<b>Brasil</b> Phone +55 11 3215-4900	<b>Polska</b> Phone +48 22 837 40 50
<b>Canada</b> Phone +1(952) 941-6780	<b>România</b> Phone +40 356 171 120
<b>Česká Republika</b> Phone +420 2 57 91 18 50	<b>Russia</b> Phone +7-495-775-05-30
<b>China</b> Phone +852-2763 6966	<b>Schweiz</b> Phone +41 41 619 29 39
<b>Danmark</b> Phone +45 45 82 64 00	<b>Singapore</b> Phone +65 6744 3732
<b>Deutschland</b> Phone +49 211 5301-301	<b>Slovenija</b> Phone +386 (0)1-47 69 990
<b>España</b> Phone +34 93 480 31 00	<b>South Africa</b> Phone +27 11 472 3733
<b>France</b> Phone +33 1 64 62 35 00	<b>South Korea</b> Phone +82 2 786 6321/4
<b>Great Britain</b> Phone +44 (0)1727 831121	<b>Suomi</b> Phone +358-9-25 15 800
<b>India</b> Phone +91-22-4033 8333	<b>Sverige</b> Phone +46 10 110 10 00
<b>Israel</b> Phone +972-4-6801000	<b>Taiwan</b> Phone +886-2-2375-6288
<b>Italia</b> Phone +39 02 27 43 41	<b>Türkiye</b> Phone +90 (216) 528 50 00
<b>Japan</b> Phone +81 (0)3 3358 1341	<b>United Arab Emirates</b> Phone +971 (0) 4 8865 878
<b>Magyarország</b> Phone +36 1 371 2680	<b>USA/México</b> Phone +1(952) 941-6780
<b>Niederlands</b> Phone +31 (0)30 229 25 44	

SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at [www.sick.com](http://www.sick.com)

BZ int38

More representatives and agencies at [www.sick.com](http://www.sick.com) · Subject to change without notice · The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) · Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

### DEUTSCH


#### MPA - Befestigungshalter für Wand-/Bodenmontage Montageanleitung

Messbereich	Empfohlene Anzahl Halter
107 ... 251	2
287 ... 431	3
467 ... 647	4
683 ... 791	5
827 ... 1007	6

### ENGLISH

#### MPA - Bracket for wall and floor mounting Mounting Instructions

Measuring range	Recommended number of adapters
107 ... 251	2
287 ... 431	3
467 ... 647	4
683 ... 791	5
827 ... 1007	6



2

Montagehinweise bei Verwendung des SICK-Positionsgebers Nr. 5327349  
Mounting instructions when using the SICK positioner no. 5327349

(Der Abstand von Sensor zu Magnet ist konstant zu halten)  
(The distance from sensor to magnet must remain constant)

