

WS/WE 27-2 F 460

WS/WE 27-2 F 450 S 05

WS/WE 27-2 F 730



WS/WE 27-2 F 750

8 008 178/MA 14/21-01-03 •KwKE •Printed in Germany (01.03)


SICK

Through beam Photoelectric Switch

Operating instruction




WS/WE 27-2 F 730



WS/WE 27-2 F 460

All dimensions in mm



	Erläuterung Maßbild	Forklaring til måltegningen	Aclaración Ilustración acotada	Legende du plan d'encombrement	Mittapiirroksen selitykset	Explanations to dimensional drawing	Eγήρηση σχεδίου διαστάσεων	Disegno quotato esplicativo	Forklaring måleskisse	Verklaring maatschets	Legenda do desenho cotado	Förklaring, måttbild
①	Mitte Optikachse	Optiksens mål	Centro del eje óptico	Milieu de l'axe optique	Optisen akselin keskikohta	Middle of the optical axis	Kέντρο οπτικού άξονα	Centro asse ottico	Midte optisk akse	Midden optische as	Centro do eixo óptico	Optiska axelns mitt
②	Befestigungsbohrung Ø 5,2 mm	Befestelsesboring Ø 5,2 mm	Taladro de fijación Ø 5,2 mm	Trou passant Ø 5,2 mm	Kiinnitysreikä Ø 5,2 mm	Mounting holes Ø 5,2 mm	Διάτροψη Ø 5,2 mm	Fori di fissaggio Ø 5,2 mm	Festeboring Ø 5,2 mm	Bevestigingsgat Ø 5,2 mm	Furo de fixação Ø 5,2 mm	Fästühl Ø 5,2 mm
③	WS grün leuchtet Sender betriebsbereit aus keine Betriebs- spannung oder Sendertestung aktiv (für die Dauer der Testung)	WS grøn lyser senderen er klar til brug slukketningen driftsspænding eller sendertesten er aktiv (under testens varighed)	WS verde encendido Emisor dispuesto para el funiconamiento apagado No hay tensión de la batería o prueba de emisor activa (mientras dure la prueba)	WS vert allumé émetteur opérationnel éteint tension secteur absente ou test émetteur activé (pour la durée du test)	WS vihreä palaa lähetin käytövalmiudesta pois päältää ei käytöjähnitettä tai lähetettiin testaus käynnissä (testauksen ajan)	WS Green Lit Sender ready Off No power or sender test active (for duration of test)	WS πράσινο αναμένειο ημίτος έτοιμος για λειτουργία επιβρέφειο δεν υπάρχει τάση λειτουργίας ή δύκινη ημίτονη ενέργεια (για η διάρκεια της δύκινης)	WS verde acceso emettitore pronto all'esercizio spento manca tensione di esercizio o verifica emettitore attiva (per tutta la durata della verifica)	WS grønn lyser sender driftsklar av ingen driftsspennin eller sendertest aktiv (så lenge testing varer)	WS grønn lyser sender driftsklar uit geen bedrijfs- spanning of zender test actief (gedurende de test)	WS verde aceso emissor operacional não aceso sem tensão de operação, ou verifi- cação do emissor ativa (durante a dura- ção da verificação)	WS grön lyser Sändare driftsklar AV Ingen drifts- spänning eller test av sändare pågår (så länge testet pågår)
WE grün rot	WE grün leuchtet Lichtweg frei leuchtet Lichtweg unter- brochen oder Sendertest aktiv	WE grøn lyser lysvejen er fri lyser lysvejen er afbrudt, eller sendertesten er aktiv	WE verde encendido Recomiendo óptico libre roja encendido Recomiendo óptico interrompido o prueba de emisor activa	WE vert allumé chemin optique libre rouge allumé chemin optique interrompu ou test émetteur activé	WE vihreä palaa valosäteen kulku vapaa punainen palaa valosäteen kulku kes- keytynyt tai järjestelmä ei startettu tarkalleen	WE Green Lit Light beam clear Red Light beam inter- rupted or sender test active	WE πράσινο οδρόσημο φωτός ελεύθερη αναμένειο οδρόσημο φωτός, διάκοπη η δύκινη ημίτονη ενέργεια	WE verde acceso percorso luminoso libero rosso percorso luminoso interrotto o test emettitore attivo	WE grønn lyser lysvei fri lyser lysvei brutt eller sendertest aktiv	WE groen brandt lichtweg vrij brandt lichtweg onder- broken of zender test actief	WE verde curso da luz livre vermelho curso da luz interrompido ou verifa- cação do emisor ativa	WE grön lyser Ljussträlens väg fri röd Ljussträlens väg avbruten eller sändartest pågår
grün	blinkt Optik ver- schmutzt oder System leicht dejustiert	grün blinker optikkien er til- mudsset, eller systemet er ikke justeret helt rigtigt	verde parpadea Óptica sucia o sistema ligeramente desajustado	vert clignotant optique encrassee ou système légerement dérglé	vihreä valo vilkkuu: Optikka likaantunut tai järjestelmän säätö muuttunut hiukan	Green Flashing Optic dirty or system slightly miscalibrated	πράσινο αναβοσφίνει οπτικό σύστημα λειώνει ή σύστημα ελαρμάς απορρυμένο	verde lamppeggiā ottica sporca o sistema leggermente sregolato	grün blinkt optikk tilsmussset eller system litt ut av justering	groen knippert optiek veront- reinigd of systeem verkeerd afgesteld	verde intermitente parte óptica suja o sistema ligeiramente desajustado	grün blinks Optiken neds mutsat eller systemet behöver justeras

WS/WE 27-2	WS 27-2 D 460 D 730	D 450 S 05 D 750	WE 27-2 F 450 S 05	F 460 F 730	F 750																																			
Betriebsreichweite RW _B	Driftsrækkevidde RW _E	Radio de acción de servicio RW _B	Portée pratique RW _B	Toimintaetäisyys RW _B	Operating range RW _B	Kάλυψη λειτουργίας RW	Distanza di lavoro RW _B	Arbetsområde RW _B	Bedrijfstastwijdte RW _B	Alcance de operação RW _B	Driftsräckvidd	0...25 m																												
Versorgungsspannung U _V ¹⁾	Forsyningsspænding U _V ¹⁾	Tensión de alimentación U _V ¹⁾	Tension d'alimentation U _V ¹⁾	Käyttöjännite U _V ¹⁾	Supply voltage V _S ¹⁾	Τάση τροφοδότησης ¹⁾	Tensione d'alimentazione U _V ¹⁾	Driftsspenning U _V ¹⁾	Voedingsspanning U _V ¹⁾	Tensão de alimentação U _V ¹⁾	Matarspänning U _V ¹⁾	DC 24 V ± 20 %																												
Ausgangstrom I _{max}	Udgangstrøm I _{max}	Corriente de salida I _{max}	Courant de sortie maxi.	Lähtövirta I _{max}	Max. output current (I _{OUT})	Ρεύμα εξόδου μέγ.	Corrente d'uscita mass.	Utgangström I _{max}	Uitgangstroost I _{max}	Corrente de saída I _{max}	Utgående ström I _{max}	—	100 mA																											
Signalfolge max. ²⁾	Signalföljd max. ²⁾	Secuencia de señales máx. ²⁾	Fréquence maxi. ²⁾	Signaalijakso, maks. ²⁾	Switching frequency max. ²⁾	Ακολούθια σήματος μέγ. ²⁾	Sequenza segnali mass. ²⁾	Signalfrekvens max. ²⁾	Schakelfrequentie max. ²⁾	Sequência de sinais máx. ²⁾	Signalföljd max. ²⁾	—	1000 1/s																											
Ansprechzeit ³⁾	Reaktionstid ³⁾	Tiempo de respuesta ³⁾	Temps de réponse ³⁾	Vasteikai ³⁾	Response time ³⁾	Χρόνος αποκατάστασης ³⁾	Tempo di risposta ³⁾	Responstid ³⁾	Aansprekttijd ³⁾	Tempo de reacção ³⁾	Reaktionstid ³⁾	—	≤ 500 µs																											
Mit Frontscheibenheizung	Med opvarmning af forruden	Con lente frontal con calefacción	Avec vitre chauffante	Etuinssin lämmityksellä	With lens heater	Εξόδος δοκιμής	Con lente frontal anticondensa	Med frontglassoppvarming	Met frontlensverwarming	Com aquecimento da lente frontal	Med värmning av frontrutan	●	●																											
Testeingang Sender-Abschaltung	Testindgang Senderfrakobling	Entrada de test Desconexión del emisor	Entree „Test“ Emettore mis hors service	Testitulo Lähettimen pääältäkytkentä	Input „Test“ Light emitter switched off	Απενεργοποίηση εκπομπού	Ingresso „Test“ Esclusione dell'emittitore	Testinngang Sender-utkoppling	Testingang „test“ Lichtbron uitschakeling	Entrada de teste Desativação do emissor	Testingång Avstängning sändare	●	—																											
Schutzart	Kapslingsklasse	Clase de protección	Type de protection	Kotelointiluokka	Enclosure type	Κλάση προστασίας	Tipo di protezione	Fareklasse	Isolatieklasse	Tipo de protecção	Skyddsklass	IP 67	—																											
Schutzschaltungen ⁴⁾	Beskyttelseskredse ⁴⁾	Circuitos de protección ⁴⁾	Circuits de protection ⁴⁾	Suojakytkennt ⁴⁾	Circuit protection ⁴⁾	Προστατευόμενα κυκλώματα ⁴⁾	Circuite di protezione ⁴⁾	Vermekrets ⁴⁾	Beveiligingen ⁴⁾	Circuitos de protecção ⁴⁾	Skyddskrets ⁴⁾	A	A, B, C																											
Betriebsumgebungs-temperatur T _U	Driftsomgivelses-temperatur T _U	Temperatura ambiente de servicio T _U	Température de service T _A	Käyttöympäristön lämpötila T _U	Operating temperature range T _A	Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου	Temperatura ambiente T _A	Drifts-omgivelses-temperatur T _U	Bedrijfsomgivelses-temperatur T _U	Temperatura ambiente de serviço T _U	Driftsomgivnings-temperatur T _U	—	-40 °C...+60 °C																											
1) EN 60 204-aestuvanng av de Geräte muß gemäß EN 60 204 ena kürzesten Netz-ausfall von 20 ms überbrücken. Geeignete Netzteile sind von SICK als Zubehör erhältlich (Siemens-Baureihe 6 EP 1). 2) Bei einem Kurzschluß darf die Zeit 1 ms überschritten bei ohmischer Last. 3) A = U-anschlüsse gegen statisch polarisiert. B = Transistorstangen Q und Q-kontrolle. C = Störimpulsunterdrückung 4) A = U-anschlüsse gegen statisch polarisiert. B = Transistorstangen Q und Q-kontrolle. C = Störimpulsunterdrückung	1) Apparaten eksterne spændingsforsyning skal underholde en kort tids overbrudd på 20 ms i henhold til EN 60 204. Kunna överlämna till förtur vid 20 ms. Fornede nettele kan köpas af SICK som tillbehör (Siemens-serie 6 EP 1). 2) ved lys-märker-tidstidslinje 1 ms ved statisk last. 3) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Transistorstänger Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Transistorstänger Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) La alimentación de tensión externa de los equipos debe cubrir el corto tiempo de acuerdo a la EN 60 204 de una caída de la red de 20 ms. Fuentes de alimentación apropiadas son provistas por SICK como accesorios (serie 6 EP 1) 2) Con referencia a la serie Siemens 6 EP 1 3) Con referencia a la serie Siemens 6 EP 1 4) Para una carga ohmica. A = Alimentación cc. protegida contra la inversión de polaridad B = Salidas de transistor Q y Q protegidas contra corto-circuito C = Supresión de impulsos parásitos	1) 1) Η απορρίμαση εξωτερικής προστασίας πρέπει να γίνεται σε σύγκριση με την προστασία της σειράς 20 ms σύμφωνα με την πρότυπη EN 60 204. Κατάλληλες πηγές εξωτερικής προστασίας διαθέτονται από την SICK όπως αξεσουάρ σειράς 6 EP 1. 2) Μετατρέπετε την προστασία σε ραγισμό σε ραγισμό. 3) Τιμή αντανακλαστικής προστασίας 1:1 4) Α = Εξωτερική προστασία από ραγισμό. B = Σύστημα προστασίας από ραγισμό C = Σύστημα αποτροπής ραγισμών	1) 1) Η εξωτερική προστασία της σειράς 6 EP 1 πρέπει να γίνεται σε σύγκριση με την προστασία της σειράς 20 ms σύμφωνα με την πρότυπη EN 60 204. Κατάλληλες πηγές εξωτερικής προστασίας διαθέτονται από την SICK όπως αξεσουάρ σειράς 6 EP 1. 2) Μετατρέπετε την προστασία σε ραγισμό σε ραγισμό. 3) Τιμή αντανακλαστικής προστασίας 1:1 4) Α = Εξωτερική προστασία από ραγισμό. B = Σύστημα προστασίας από ραγισμό C = Σύστημα αποτροπής ραγισμών	1) 1) Apportare tensione esterna dell'apparecchio deve essere in grado di superare una temporanea interruzione di 20 ms in accordance with EN 60 204. Gli alimentatori adeguati sono disponibili presso la SICK come accessori (serie Siemens 6 EP 1). 2) Med lyssignal-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Ved lys-mærker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q og Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode nettele kan fås som tilbehør fra SICK (Siemens-serie 6 EP 1). 2) Vid lys-märker-tidstidslinje 1:1 3) Tid med årsak tilbake til normal drift 4) A = U-anslukninger mot statiskt polarisert. B = Utstyrstaster Q och Q kontrollering. C = Støyimpulsdemping	1) 1) Utrustningens externa spänningssyrligning må hænholds til EN 60 204 en kort tids overbrudd på 20 ms, ifølge en standard. Gode